


この度は、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
 取り付けに関しましては、メーカー発行のサービスマニュアル及び当説明書の指示に従って作業を行って下さい。作業は必ずエンジンが冷えた状態で、且つ車体が安定した状態で行って下さい。
 このマフラーは、CB1300SF/SB 08-(EBL-SC54)用となっております。その他の機種(車両型式・年式)には取り付けられません(車検を受けられません)のでご注意下さい。取り付け作業に関して、ご不明な点などございましたら、当社までお問い合わせ下さい。

図1



純正マフラーの取り外し

純正マフラーを取り外します。(車体側の排気デバイスはそのまま残します。マフラー・その他純正パーツの脱着方法に関してはメーカー発行のサービスマニュアルの指示に従ってください。)マフラー取り外しの際の純正ボルト・ナット類の一部はマフラーを取り付けるときに使用しますので無くさない様ご注意下さい。

センタースタンドストッパーの取り付け

付属のボルト類及び純正マフラーを吊っていたボルト類を用いてセンタースタンドストッパーを取り付けます(下図参照)。

左後ろから見た図



右後ろから見た図



パーツリスト(梱包内容)

図番	パーツ名	数量
	エキゾーストパイプ #1	1
	エキゾーストパイプ #2	1
	エキゾーストパイプ #3	1
	エキゾーストパイプ #4	1
	スパイラルコレクター	1
	テールパイプ	1
	サイレンサー	1
-	スプリング	8
	センタースタンドストッパー	1
	ボルト M6-20	1
	ワッシャー M6	2
	ナット M6	1
	ロックナット M8	1
	カラー t4.5	1
	ボルト M8-50	1
	ワッシャー M8	2

センタースタンドストッパーの各ボルトナットはセンタースタンドストッパーの廻り止めが当たった状態(センタースタンドが当たってセンタースタンドストッパーが効いた状態)で本締めを行って下さい。当たっていない状態で締めた場合、センタースタンドの上げ下げを繰り返す内にボルト・ナットが緩む場合があります。又、ボルト・ナット部にはロックタイト等の緩み止め剤を御使用下さい。マフラー取り付け後、最初にセンタースタンドを上げる際は十分注意してスタンドを上げ、センタースタンドストッパーが機能している事をご確認下さい。

マフラーの取り付け

1) エキゾーストパイプの取り付け

エンジンにエキゾーストパイプを取り付けます。ガスケットは新品をご使用下さい。パイプの位置関係・フランジの向き等に注意してエンジンに取り付けます(図1参照)。この時、フランジ部のナットは仮止めの状態(取り付けパイプが軽く動く程度)にしておいて下さい。(~ の識別シールはマフラー装着後は剥し難いため、番号確認後、組付け前に剥すことをお勧めします。次に取り付けるスパイラルコレクター部分も同様に行ってください。)


2) スパイラルコレクター、テールパイプの取り付け

スパイラルコレクターをエキゾーストパイプの番号に合わせて差し込みます。入りにくい場合はプラスチックハンマーなどでエキゾーストパイプを前方向からキズを付けないように注意して軽く叩いて下さい。次にテールパイプを取り付け、最後に各フックにスプリングを掛けます。

3) サイレンサーの取り付け

テールパイプにサイレンサーを差し込み、ボルト/ワッシャー/カラー/純正ナットを用いて純正マフラーと同じ位置に仮止めし、スプリングを掛けて下さい。(図2参照)

各差込み部には排気漏れ防止の為、液体ガスケット等を用いる事をお勧めします。



4) 本締め

車体各部(特にリアショック、ブレーキペダル等)との干渉がない事を確認し、必要があれば調整を行いながら仮止めしたフランジ部のナットを本締めします。この際、フランジ部が傾いたりしないよう、左右のナットは均等に締め込んで下さい。締め込み具合により集合部やパイプの位置が動いてエンジンや車体とのクリアランスが変化するため、注意しながら作業を行ってください。尚、締め過ぎはスタッドボルトの破損を招く場合がありますのでご注意ください。最後にサイレンサーのボルト、ナットを本締めしてください。

最終確認

以上で作業は終了です。マフラーに付着した汚れをよく拭き取った上でエンジンを始動し、排気漏れ等がない事を確認し、必要があれば修正を行ってください。

エキパイに手の脂等が残ったまま熱が加わると、焼けムラの原因になります。事前に十分脱脂を行ってください。

セッティングについて

このマフラーはすべてスタンダードの状態で開催されており、基本的にセッティングは不要です。(より突き詰めてセッティングを行う事でより良い結果を得られる場合はございます)

注意!

走行中や走行後、マフラーは非常に高温になります。特にこのマフラーは排出ガス浄化の目的で、テールパイプ部に触媒を使用しており、従来のマフラーに比べ更に高温になりますので、より一層の注意が必要です。火傷や衣類・靴等の熱害・損傷へには十分お気をつけ下さい。又、駐車の際は他の人が触れない事に配慮下さい。

グラスウール(消音材)は消耗品です。主な消耗の例としては、「排気圧によるグラスウールの飛散」、「カーボン(スス)の堆積による目詰まり」、「水分を含む事による消音能力の低下」、等があり、消耗の進み方は走り方や環境によって大幅に変わります。グラスウールの飛散はほぼ使用期間に比例しますが、その他のケースは使用状況によってはごく短期間で発生する場合があります。主な原因は吸気系/点火系の不具合や乗り方によるカブリ症状から起こるカーボンの堆積、雨水や燃焼時の水分が排出されずにいる事から起こる水分の滞留などです。カーボンの発生は定期的メンテナンスやカブリさせない乗り方を意識する事で防ぐ事ができ、サイレンサー内に一時的に溜まった水分は、高回転域を使用する事で蒸発 排出されますので、定期的に適度に回して乗る事で解消する事ができます。(スピード違反を推奨するものではありません。安全に法令遵守の範囲でお願いします。)

グラスウールが消耗した状態での走行は周囲の迷惑になるだけでなく、マフラー及び車両の故障に繋がる場合がありますので、音量の増加等、グラスウール消耗の症状が表れた際はサイレンサーのオーバーホールサービス(有償)をご利用ください。

走行時、走行後は大変マフラーが高温になっています。火傷にお気をつけ下さい。

シンナー等の強力な有機溶剤は本製品には使用しないで下さい。

本製品はJMC Aの認定を受け、排気ガス検査成績書を付属しております。車検時に必要となる大切な書類ですので無くさないように注意して管理してください。

転倒等に伴う修理に関しましては、状態によりお受けできる場合と出来ない場合がございます。電話・メール等にてお問合せ下さい。その他ご不明な点ありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

サイレンサー内のグラスウールは、ある程度の熱が加わりサイレンサー内で膨張する事で初期なじみし、消音性能が安定します。新品を取り付けた直後に車検を受ける際などは、十分慣らしを行ってください。

NOJIMA ENGINEERING

〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町7265-7 TEL:059-378-3505 FAX:059-370-7811

WEB: <http://www.nojima-japan.co.jp> MAIL: info@nojima-japan.co.jp

100628