

ATTENZIONE: Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato  
WARNING: The mounting of the product it must be realized from staff specialist

DA383 = 5x YP00005807\_

	YP00005807B	■
	YP00005807G	■
	YP00005807R	■
	YP00005807T	■



ATTENZIONE: Questo prodotto potrebbe non essere conforme al codice stradale o alle leggi vigenti in alcuni paesi e quindi utilizzabili solo in aree private e/o chiuse al traffico  
WARNING: This product may not comply with local road rules and regulations and can be used only in private areas and/or areas closed to traffic.



ART:

DA383

PARTI DI RICAMBIO / SPARE PARTS

DADI FLANGIA PORTACORONA  
REAR SPROCKET FLANGE NUTS