

ATTENZIONE: Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato
WARNING: The mounting of the product it must be realized from staff specialist

DA384 = 6x YP00005907_

	YP00005907B	Black
	YP00005907G	Yellow
	YP00005907R	Red
	YP00005907T	Grey



ATTENZIONE: Questo prodotto potrebbe non essere conforme al codice stradale o alle leggi vigenti in alcuni paesi e quindi utilizzabili solo in aree private e/o chiuse al traffico
WARNING: This product may not comply with local road rules and regulations and can be used only in private areas and/or areas closed to traffic.



ART:
DA384

PARTI DI RICAMBIO / SPARE PARTS

DADI FLANGIA PORTACORONA
REAR SPROCKET FLANGE NUTS

DUCATI